



Diferențe de ordin vizual dintre fuliile de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0214 10 și 535 0229 10

Producător: Honda

Modele: Accord VIII, Accord IX,
Civic VIII CR-V II, CR-V III,
FR-V

Motorizare: 2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC

Nr. OE: 31141-RBD-Eo2
31141-RLo-G01

Nr. identificare piesă:
535 0214 10
535 0229 10



Fig. 1: Fulie de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0214 10



Fig. 2: Fulie de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0229 10

Două versiuni diferite de fulii de alternator cu sistem de rolă liberă pot fi montate pe autovehiculele menționate mai sus.

Figure 1 prezintă versiunile originală (stânga) și post-vânzare (dreapta) a fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0214 10.

Figure 2 prezintă versiunile originală (stânga) și post-vânzare (dreapta) a fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0229 10.

Notă:

Fuliile respectă întocmai specificațiile tehnice și diferă doar în ceea ce privește aspectul.

Demontarea / montarea fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă se efectuează cu ajutorul unui instrument special (**fig. 3**).



Fig. 3: Instrument special INA nr. piesă 400 0241 10



Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Referirea la numerele de identificare ale pieselor de schimb este făcută în scop strict comparativ.

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.Schaeffler-Aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Publicat 12.2011
INA 0087

Informațiile prezente pot suferi modificări
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

