



Οπτικές διαφορές μεταξύ τροχαλιών δυναμό με κασάνια με κωδικούς 535 0214 10 και 535 0229 10

Κατασκευαστής: Honda

Μοντέλα: Accord VIII, Accord IX, Civic VIII CR-V II, CR-V III, FR-V

Κινητήρες: 2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC

Κωδικοί OE: 31141-RBD-Eo2
31141-RL0-G01

Κωδικός ανταλλακτικού:
535 0214 10
535 0229 10



Εικόνα 1: Τροχαλία δυναμό με κασάνια 535 0214 10



Εικόνα 2: Τροχαλία δυναμό με κασάνια 535 0229 10

Δυο διαφορετικές εκδόσεις τροχαλίας δυναμό με κασάνια μπορεί να είναι τοποθετημένες στα μοντέλα που αναφέρονται παραπάνω.

Η **εικόνα 1** δείχνει την έκδοση παραγωγής (αριστερά) και την έκδοση aftermarket (δεξιά) της τροχαλίας δυναμό με κασάνια 535 0214 10.

Η **εικόνα 2** δείχνει την έκδοση παραγωγής (αριστερά) και την έκδοση aftermarket (δεξιά) της τροχαλίας δυναμό με κασάνια 535 0229 10.

Σημείωση:

Οι τροχαλίες δυναμό με κασάνια συμμορφώνονται πλήρως με τις τεχνικές προδιαγραφές και διαφέρουν μόνο στην εμφάνιση.

Ένα ειδικό εργαλείο απαιτείται για την εξαγωγή και επανατοποθέτηση των τροχαλιών δυναμό με κασάνια (**εικόνα 3**).



Εικόνα 3: Ειδικό εργαλείο INA με κωδικό 400 0241 10



Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Οι κωδικοί ανταλλακτικών του κατασκευαστή του οχήματος αναφέρονται μόνο για σύγκριση.

Κατάλληλα ανταλλακτικά θα βρείτε στον ηλεκτρονικό μας κατάλογο, διεύθυνση www.Schaeffler-Aftermarket.com, ή στο RepXpert, στην διεύθυνση www.RepXpert.com.

Έκδοση 12.2011

INA 0087

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών
© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

