

SERVICE-INFO



Laturin vapaapyörien 535 0214 10 ja 535 0229 10 ulkonäölliset erot

Ajoneuvo- valmistajat:

Honda

Mallit:

Accord VIII, Accord IX,
Civic VIII CR-V II, CR-V III,
FR-V

Moottorit:

2.2 i-CTDi, 2.2 i-DTEC

OE Nrot:

31141-RBD-Eo2
31141-RLo-Go1

Tuotenro INA:

535 0214 10
535 0229 10



Kuva 1: Laturin vapaapyörä 535 0214 10



Kuva 2: Laturin vapaapyörä 535 0229 10

Edellä esitetyissä malleissa voidaan käyttää kahta eri tyyppistä laturin vapaapyörää.

Kuvassa 1 on laturin vapaapyörän 535 0214 10 sarjavalmisteen tyyppi (vasemmalla) ja Aftermarket-malli (oikealla).

Kuvassa 2 on laturin vapaapyörän 535 0229 10 sarjavalmisteen tyyppi (vasemmalla) ja Aftermarket-malli (oikealla).

Huomio:

Molemmat laturin vapaapyörät vastaavat rajoituksetta teknisiä vaatimuksia ja niiden erot ovat vain ulkonäöllisiä.

Laturin vapaapyörän irrottamiseen ja asentamiseen tarvitaan erikoistyökalua (**kuva 3**).



Kuva 3: INA-erikoistyökalut til.nro 400 0241 10



Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.Schaeffer-Aftermarket.com sekä RepXpert www.RepXpert.com.

Issued 12.2011

INA 0087

Technical subject to change

© 2011 Schaeffler Automotive Aftermarket

Viittaukset alkuperäisnumeroihin ovat viitteellisiä.

