



SERVICE INFO – INA 0087



Визуальная разница

между шкивами генератора с обгонной муфтой 535 0214 10 и 535 0229 10

Автопроизводитель: Honda

Модели: Accord VIII, Accord IX, Civic VIII, CR-V II, CR-V III, FR-V

Двигатель: 2.2 i-CTDi, 2.2 I-DTEC

Артикульный номер: 535 0214 10
535 0229 10

OE номера: 31141-RBD-E02
31141-RL0-G01

Два различных варианта шкива генератора с обгонной муфтой могут быть установлены на указанные автомобили.

На рис. 1 изображены конвейерная версия (слева) и версия для вторичного рынка (справа) шкива генератора с обгонной муфтой 535 0214 10.

На рис. 2 изображены конвейерная версия (слева) и версия для вторичного рынка (справа) шкива генератора с обгонной муфтой 535 0229 10.



Рис. 3: Специнструмент INA 400 0241 10

Для монтажа и демонтажа шкива генератора с обгонной муфтой необходимо использовать набор специнструмента (Рис. 3).



Рис. 1: Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0214 10



Рис. 2: При установке шкива генератора с обгонной муфтой на генератор Visteon (Ford Mondeo III) необходимо использовать прокладку толщиной 3 мм!

Внимание: Обязательно следуйте приложенной инструкции по установке!

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0087