



SERVICE INFO – INA 0090



Οπτικές διαφορές Βραχίονας τάνυσης 534 0268 10 καλύπτει διάφορα μοντέλα Volvo

Μοντέλα: Volvo C30, C70 II, S40 II, S60, S60 II, S80 II, V50, V60, V70 II, V70 III, XC60, XC90
Κινητήρες: 2.0 D, 2.4 D
Κωδικός ανταλλακτικού: 534 0268 10
Κωδικοί OE: 31258153 (Εικόνα 1, δεξιά)
31330379 (Εικόνα 1, αριστερά)



Εικόνα 1: Σχεδιασμός της Schaeffler Automotive Aftermarket (δεξιά), άλλες εκδόσεις που παρέχονται από ανταγωνιστές (αριστερά)

Στα αυτοκίνητα που αναφέρονται παραπάνω, χρησιμοποιούνται δύο βραχίονες τάνυσης που διαφέρουν στην εμφάνιση (Εικόνα 1). Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και η λειτουργία είναι όμοια και στις δύο εκδόσεις.

Για το λόγο αυτό, η Schaeffler Automotive Aftermarket παρέχει μόνο τον ένα σχεδιασμό.

Ο βραχίονας τάνυσης 534 0268 10 (εικόνα 1, δεξιά) καλύπτει και τους δύο σχεδιασμούς, πληροί πλήρως τις τεχνικές προδιαγραφές και διαφέρει μόνο στην εμφάνιση.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.schaeffler-aftermarket.com ή στο www.RepXpert.com.

INA 0090