



SERVICE INFO – INA 0092



Visuelle forskelle ved vippearms 422 0053 10

Modeller:

Audi:	A1, A3
Seat:	Altea, Ibiza, Leon
Skoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_), Polo (9N_)
Motorer:	1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI
Best. nr.:	422 0053 10
OE nr.:	036 109 411 E 036 1 09 411 G 036 109 411 H 036 109 411 J



Figur 1: Version 1

Ved udskiftning af vippearmsen 422 0053 10 kan begge de viste versioner i figur 1 og figur 2 monteres i køretøjet.

Schaeffler Automotive Aftermarket leverer den vippearmsversion, der vises på figur 1.

Udskift altid vippearms i sæt!

I tilfælde af en fejl i en eller flere vippearms, skal alle motorens vippearms udskiftes. For at undgå adskillige reparationer og øgede omkostninger skal du altid udskifte vippearmsen og ventilspille- rummets justeringselement samtidigt under ved- ligeholdelsen.



Figur 2: Version 2

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller www.RepXpert.com.