



SERVICE INFO – INA 0092



Vivulla varustettujen keinuvipujen 422 0053 10 ulkonäölliset erot

Mallit:

Audi: A1, A3

Seat: Altea, Ibiza, Leon

Škoda: Fabia, Octavia, Superb

VW: Eos, Golf IV, Golf Plus, Golf V, Golf VI, Jetta III, Passat (C3_), Polo (6R_), Polo (9N_)

Moottorit: 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.4 TFSI, 1.6 16V, 1.6 FSI

Til.nro: 422 0053 10

OE Nrot: 036 109 411 E

036 1 09 411 G

036 109 411 H

036 109 411 J



Kuva 1: Vaihtoehto 1

Vivulla varustettujen keinuvipujen vaihdon yhteydessä voidaan tavata kuvissa 1 ja 2 esitetyjä versioita.

Schaeffler Automotive Aftermarket tarjoaa kuvassa 1 esitettyä vivulla varustettuja keinuvipuja.



Kuva 2: Vaihtoehto 2

Vaihdon yhteydessä vaihdetaan aina koko sarja!

Yhden tai useamman vivulla varustetun keinuvivun vioittuessa on aina vaihdettava moottorin kaikki keinuvivut. Toistuvien korjausten ja tästä aiheutuvien korjauskustannusten välttämiseksi pitäisi aina keinuvipujen kanssa vaihtaa myös venttiilien välysten tasausosat (venttiilinnostimet).

Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.com sekä RepXpert www.repxpert.com.

Schaeffler Automotive Aftermarket

c/o Schaeffler Finland Oy

puhelin: 0207 366204

info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

