



SERVICE INFO – INA 0093



Diferențe de ordin vizual ale fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0233 10

Modele:

Suzuki Jimny (FJ)
Motorizare: 1.5 DDIS
Nr. identificare piesă: 535 0233 10
Nr. OE: 31171-84A10



Figura 1: Design anterior



Figura 2: Nou design

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la fulia de alternator cu ambreiaj de mers liber, cu nr. de reper 535 0233 10.

Această Fișă de Informații Service prezintă caracteristicile vizuale ale versiunii anterioare (Figura 1 și Figura 3) și ale noii versiuni (Figura 2 și Figura 4).

La noua versiune, inelul interior de la partea din spate a fost mărit, astfel că distanțierul care se poate vedea în Figura 3 nu mai este necesar.



Figura 3: Design anterior



Figura 4: Nou design

În perioada de tranziție, este posibil ca noi să fi amestecat între ele stocurile de piese de cele două tipuri.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

INA 0093