



SERVICE INFO – INA 0093



Optické rozdíly alternátorové volnoběžky 535 0233 10

Modely: Suzuki Jimny (FJ)
Motory: 1.5 DDiS
Obj. č.: 535 0233 10
OE-číslo: 31171-84A10



Obrázek 1: staré provedení



Obrázek 2: nové provedení

V rámci neustálého vývoje našich produktů byla modifikována alternátorová volnoběžka s objednacím číslem 535 0233 10.

Tato servisní informace ukazuje optické rozdíly stávající (obrázek 1 a 3) a nové verze (obrázek 2 a 4).

U nové verze byl prodloužen vnitřní kroužek na zadní straně, proto odpadá distanční pouzdro zobrazené na obrázku 3.



Obrázek 3: staré provedení



Obrázek 4: nové provedení

V přechodové fázi může docházet ke smíšeným skladovým zásobám obou typů.

Obě verze splňují technické specifikace a lze je tedy používat bez omezení.

Dbejte údajů výrobců vozidel!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese
www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com

INA 0093

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

