



SERVICE INFO – INA 0093



Ulkonäölliset erot laturin vapaapyörässä 535 0233 10

Mallit: Suzuki Jimny (FJ)
Moottorit: 1.5 DDiS
Til.nro: 535 0233 10
OE Nrot: 31171-84A10



Kuva 1: Vanha malli



Kuva 2: Uusi malli

Jatkuvan tuotekehityksemme puitteissa modifioitiin laturin vapaapyörä tilausnumerolla 535 0233 10.

Tässä huoltotiedotteessa on esitetty tähänastisen (kuva 1 ja 3) ja uuden (kuva 2 ja 4) version ulkonäölliset erot.

Uudessa versiossa pidennettiin sisäpuolista ren-
gasta takaosassa, siksi kuvassa 3 näkyvä välike-
holkki jää pois.



Kuva 3: Vanha malli



Kuva 4: Uusi malli

Muutosvaiheessa voi varastossa olla molempia tyyppejä.

Molemmat mallit täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan käyttää rajoituksetta.

Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Varaosat ja tekniset tiedot löytyvät osoitteesta
www.schaeffler-aftermarket.com tai www.RepXpert.com

INA 0093

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

