



SERVICE INFO – INA 0094




Optické rozdíly alternátorové volnoběžky 535 0128 10

Modely: Toyota Hilux, Fortuner
Motory: 2.5 D-4D, 3.0 D4-D
Obj. č.: 535 0128 10
OE-čísla: 27415-0L040



Obrázek 1: staré provedení



Obrázek 2: nové provedení

V rámci neustálého vývoje našich produktů byla modifikována alternátorová volnoběžka s objednacím číslem 535 0128 10.

Tato servisní informace ukazuje optické rozdíly stávající (obrázek 1) a nové verze (obrázek 2).

V přechodové fázi může docházet ke smíšeným skladovým zásobám obou typů.

Obě verze se liší pouze opticky, splňují technické specifikace a lze je tedy používat bez omezení.

Dbejte údajů výrobců vozidel!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com

INA 0094

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

