



SERVICE INFO – INA 0094




Οπτικές διαφορές στην τροχαλία δυναμό με κασάνια με κωδικό 535 0128 10

Μοντέλο: Toyota Hilux, Fortuner
Κινητήρας: 2.5 D-4D, 3.0 D4-D
Κωδικός ανταλλακτικού: 535 0128 10
Κωδικός OE: 27415-0L040



Εικόνα 1: Προηγούμενος σχεδιασμός



Εικόνα 2: Νέος σχεδιασμός

Στα πλαίσια της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των προϊόντων μας, έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις στην τροχαλία δυναμό με κασάνια με κωδικό 535 0128 10.

Αυτή η Τεχνική Πληροφορία δείχνει τις οπτικές διαφορές της προηγούμενης (Εικόνα 1) και της νέας έκδοσης (Εικόνα 2).

Κατά τη μεταβατική περίοδο, μπορεί να διατίθενται και οι δύο τύποι.

Οι δύο εκδόσεις διαφέρουν μόνο στην εμφάνιση. Και οι δύο πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.schaeffler-aftermarket.com ή στο www.RepXpert.com.

INA 0094