



SERVICE INFO – INA 0094




Ulkonäölliset erot laturin vapaapyörässä 535 0128 10

Mallit: Toyota Hilux, Fortuner
Moottorit: 2.5 D-4D, 3.0 D4-D
Til.nro: 535 0128 10
OE Nrot: 27415-0L040



Kuva 1: Vanha malli



Kuva 2: Uusi malli

Jatkuvan tuotekehityksemme puitteissa modifioitiin laturin vapaapyörä tilausnumerolla 535 0128 10.

Tässä huoltotiedotteessa on esitetty tähänastisen (kuva 1) ja uuden (kuva 2) version ulkonäölliset erot.

Muutosvaiheessa voi varastossa olla molempia tyyppejä.

Versiot poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, ne täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten käyttää rajoituksetta.

Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Varaosat ja tekniset tiedot löytyvät osoitteesta
www.schaeffler-aftermarket.com tai www.RepXpert.com

INA 0094

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

