



SERVICE INFO – INA 0095



Změna vzhledu napínací kladky 534 0168 10

Modely:

Land Rover: Freelander

MG: ZR, ZS

Rover: 25

Motory:


Land Rover: 1.8

MG: 1.4, 1.6

Rover: 1.2

Obj. č.: 534 0168 10

OE-čísla:
PQG100180
PQG100180A
QVU 10022



Obrázek 1: Vlevo je staré provedení, vpravo nové provedení

V rámci neustálého vývoje našich produktů byla modifikována napínací kladka s objednacím číslem 534 0168 10.

Tato servisní informace ukazuje optické rozdíly stávající (obrázek 1 vlevo) a nové verze (obrázek 1 vpravo).

V přechodové fázi může docházet ke smíšeným skladovým zásobám obou typů.

Obě verze se liší pouze optickým vzhledem, splňují technické specifikace a lze je tedy používat bez omezení.

Dbejte údajů výrobců vozidel!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com

INA 0095

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

