



SERVICE INFO – INA 0095



Designændring, der påvirker strammeremskive 534 0168 10

Model:

Land Rover: Freelander

MG: ZR, ZS

Rover: 25

Motor:

Land Rover: 1.8

MG: 1.4, 1.6


Rover: 1.2

Best. nr.: 534 0168 10

OE-nr.: PQG100180

PQG100180A

QVU 10022



Figur 1: Tidligere design (venstre) og nyt design (højre)

Som en del af vores fortløbende indsats for at forbedre vores produkter, er der blevet foretaget ændringer på strammeremskiven med reservedelsnummer 534 0168 10.

Dette serviceinformationsblad viser de visuelle egenskaber på den tidligere version (figur 1, venstre) og den nye version (figur 1, højre).

I overgangsperioden kan vi have blandede beholdninger af begge typer.

De to versioner adskiller sig kun i udseendet. Begge overholder de tekniske specifikationer og kan anvendes uden begrænsninger.

Sørg for at overholde vejledningen fra køretøjfabrikanten!

De relevante reservedele kan De finde i vores onlinekatalog på www.schaeffler-aftermarket.com eller www.RepXpert.com.

INA 0095