




SERVICE INFO – INA 0095



Ulkonäöllinen muutos hihnankiristimessä 534 0168 10

Mallit:

Land Rover:	Freelander
MG:	ZR, ZS
Rover:	25
Moottorit:	
Land Rover:	1.8
MG:	1.4, 1.6
Rover:	1.2
Til.nro:	534 0168 10
OE Nrot:	PQG100180 PQG100180A QVU 10022



Kuva 1: Vasemmalla on vanha malli, oikealla uusi malli

Jatkuvan tuotekehityksemme puitteissa modifioitiin kiristin tilausnumerolla 534 0168 10.

Näissä huoltotiedoissa näkyvät nykyisen (kuva 1 vasemmalla) ja uuden version (kuva 1 oikealla) ulkonäölliset erot.

Muutosvaiheessa voi varastossa olla molempia tyyppejä.

Versiot poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, ne täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten käyttää rajoituksetta.

Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Varaosat ja tekniset tiedot löytyvät osoitteesta www.schaeffler-aftermarket.com tai www.RepXpert.com

INA 0095

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

