



SERVICE INFO – INA 0095



Az 534 0168 10 cikkszámú feszítőgörgő kialakításának változása

Modellek:

Land Rover: Freelander

MG: ZR, ZS

Rover: 25

Motorok:

Land Rover: 1.8

MG: 1.4, 1.6


Rover: 1.2

Cikksz.: 534 0168 10

OE sz: PQG100180

PQG100180A

QVU 10022



1. ábra: Balra a régi kivitel jobbra az új kivitel

Termékeink állandó továbbfejlesztése alapján módosítottuk az 534 0168 10 cikkszámú feszítőgörgőt.

Jelen szerviz információ az eddigi (1. ábra balra) és az új változat (1. ábra jobbra) szemmel látható jellemzőit ábrázolja.

Az átmeneti időszakban mindkét típus vegyesen előfordulhat.

Mindkét változat csupán kinézetben különbözik egymástól, teljesítik a műszaki specifikációkat és korlátlanul fel lehet használni azokat.

Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Alkatrészek és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de vagy a www.RepXpert.com honlapokon találhatóak.

INA 0095