



SERVICE INFO – INA 0095



Изменение конструкции натяжного ролика 534 0168 10

Модель:
 Land Rover: Freelander
 MG: ZR, ZS
 Rover: 25
 Двигатель:
 Land Rover: 1.8
 MG: 1.4, 1.6
 Rover: 1.2
 Артикульный номер: 534 0168 10
 Номер оригинального оборудования:
 PQG100180
 PQG100180A
 QVU 10022



Рисунок 1: Предыдущая конструкция (слева) и новая конструкция (справа)

В процессе постоянного усовершенствования нашей продукции, натяжной ролик 534 0168 10 был модифицирован.

Эта сервисная информация показывает визуальные особенности предыдущей версии (см. изобр. 1, слева) и новой версии (см. изобр. 1, справа) натяжного ролика.

В переходный период со склада могут отгружаться обе версии детали.

Обе версии различаются лишь внешним видом. Обе детали полностью соответствуют технической спецификации и могут быть использованы без оговорок.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0095