



SERVICE INFO – INA 0096



Diferențe de ordin vizual ale fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0238 10

Modele: Toyota Yaris
Model an: 11.2005 - 11.2008
Motorizare: 1.4D-4D
Nr. identificare piesă: 535 0238 10
Nr. OE: 27415-33060



Fig. 1: Diferențe de ordin vizual ale fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0238 10

Două versiuni diferite de fulii de alternator cu ambreiaj de mers liber pot fi montate pentru alternatoarele Bosch la vehiculele menționate mai sus.

Imaginea 1 prezintă modelul de producție (stânga) și modelul aftermarket (dreapta) al fuliei de alternator cu ambreiaj de mers liber 535 0238 10.

Cele două fulii de alternator cu ambreiaj de mers liber diferă doar ca aspect. Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

Demontarea / montarea fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă se efectuează cu ajutorul unui instrument special (fig. 2).



Fig. 2: Instrument special INA nr. piesă 400 0241 10

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

