



## SERVICE INFO – INA 0096



# Визуални различия при механизъм за свободен ход на генератор 535 0238 10

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Модел:           | Toyota Yaris      |
| Модел, година:   | 11.2005 - 11.2008 |
| Двигатели:       | 1.4D-4D           |
| Артикулни номер: | 535 0238 10       |
| ОЕ номер:        | 27415-33060       |



Снимка 1: Визуални различия при механизъм за свободен ход на генератор 535 0238 10



Снимка 2: Специализиран инструмент на INA, част #. 400 0241 10

Две различни версии на механизъм за свободен ход на генератор могат да бъдат монтирани на генератор Bosch, в автомобилите изброени горе. Снимка 1 показва производствения дизайн (ляво) и дизайна за пазара за вторично вграждане (дясно) на механизъм за свободен ход на генератор 535 0238 10.

Двата механизма за свободен ход на генератор се различават само по външен вид. И двата са в съответствие с техническите спецификации и могат да бъдат използвани без ограничения.

За демонтажа и монтажа на механизма за свободен ход на генератор е необходим специализиран инструмент (снимка 2).

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Резервни части и техническа информация може да бъде намерена на [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com) или [www.RepXpert.com](http://www.RepXpert.com).

### Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.

1504 Sofia, Bulgaria

Tel: +359 2 946 3900

Fax: +359 2 946 3886

Mob: +359 882 282 846

Mail: [stanko.milushev@schaeffler.com](mailto:stanko.milushev@schaeffler.com)

Web: [www.schaeffler-aftermarket.com](http://www.schaeffler-aftermarket.com)

**SCHAEFFLER**  
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

