



SERVICE INFO – INA 0096



Οπτικές διαφορές στην τροχαλία δυναμό με κασάνια με κωδικό 535 0238 10

Μοντέλο:	Toyota Yaris
Μοντέλο:	11.2005 - 11.2008
Κινητήρας:	1.4D-4D
Κωδικός ανταλλακτικού:	535 0238 10
Κωδικός OE:	27415-33060



Εικόνα 1: Οπτικές διαφορές στην τροχαλία δυναμό με κασάνια με κωδικό 535 0238 10



Εικόνα 2: Ειδικό εργαλείο INA, κωδικός ανταλλακτικού 400 0241 10

Δύο διαφορετικές εκδόσεις τροχαλιών δυναμό με κασάνια μπορούν να τοποθετηθούν σε δυναμό Bosch στα αυτοκίνητα που αναφέρονται παραπάνω. Η εικόνα 1 δείχνει το σχεδιασμό παραγωγής (αριστερά) και το σχεδιασμό aftermarket (δεξιά) της τροχαλίας δυναμό με κασάνια 535 0238 10.

Οι δύο τροχαλίες δυναμό με κασάνια διαφέρουν μόνο στην εμφάνιση. Και οι δύο πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς περιορισμούς.

Ένα ειδικό εργαλείο απαιτείται για την εξαγωγή και επανατοποθέτηση των τροχαλιών δυναμό με κασάνια (εικόνα 2).

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.schaeffler-aftermarket.com ή στο www.RepXpert.com.

INA 0096

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

