



SERVICE INFO – INA 0096



Ulkonäölliset erot laturin vapaapyörässä 535 0238 10

Mallit: Yaris
Valmistusvuosi: 11.2005 - 11.2008
Moottori: 1.4D-4D
Til.nro: 535 0238 10
OE Nrot: 27415-33060



Kuva 1: Ulkonäölliset erot laturin vapaapyörässä 535 0238 10



Kuva 2: INA-erikoistyökalut til.nro 400 0241 10

Bosch-latureissa käytetään edellä esitetyissä ajoneuvoissa kahta eri laturin vapaapyörämallia.

Kuvassa 1 on laturin vapaapyörän 535 0238 10 sarjavalmisteen tyyppi (vasemmalla) ja Aftermarket-malli (oikealla).

Molemmat laturin vapaapyörämallit poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, ne täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten käyttää rajoituksetta.

Laturin vapaapyörän irrottamiseen ja asennukseen tarvitaan erikoistyökalua (kuva 2).

Huomioi autonvalmistajan ohjeet!

Varaosat ja tekniset tiedot löytyvät osoitteesta
www.schaeffler-aftermarket.com tai www.RepXpert.com

INA 0096

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

