



SERVICE INFO – INA 0096



Визуальные различия

Шкив генератора с обгонной муфтой 535 0238 10

Модель:	Toyota Yaris
Модельный год:	11.2005 - 11.2008
Двигатель:	1.4D-4D
Артикульный номер:	535 0238 10
Номер оригинального оборудования:	27415-33060



Рисунок 1: Визуальные отличия в шкивах генератора с обгонной муфтой 535 0238 10



Рисунок 2: Специнструмент INA 400 0241 10 400 0241 10

На вышеуказанных автомобилях, на генераторы Bosch, могут устанавливаться два типа шкивов.

На рис.1 изображен заводской вариант (слева) и вариант для вторичного рынка (справа) шкива генератора с обгонной муфтой 535 0238 10.

Эти два варианта шкива генератора с обгонной муфтой полностью идентичны по техническим характеристикам и отличаются только внешним видом. Обе детали полностью соответствуют технической спецификации и могут быть использованы без оговорок.

Для замены шкива генератора с обгонной муфтой требуется специнструмент, показанный на рис.2.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0096