




SERVICE INFO – INA 0098



Náhrada napínací kladky a tlumiče vibrací

Modely:

Audi:	A4, A6
Seat:	Exeo
Škoda:	Superb
Kód motoru:	AWT, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA
Obj. č.:	531 0531 20 (nahrazeno) 533 0028 20 (nahrazeno) 531 0840 10 (aktuální) 532 0601 10 (aktuální)



Obrázek 1: Dosavadní provedení, vlevo tlumič vibrací 533 0028 20, vpravo napínací kladka 531 0531 20

U výše uvedených vozidel byly tlumič vibrací 533 0028 20 (obrázek 1, vlevo) a napínací kladka 531 0531 20 (obrázek 1, vpravo) nahrazeny vodící kladkou s držákem 532 0601 10 (obrázek 2, vlevo) a napínací kladkou 531 0840 10 (obrázek 2, vpravo).

Nové konstrukční díly se liší nejen opticky, ale také z hlediska funkce.

U starého provedení zajišťuje tlumič vibrací prostřednictvím napínací kladky také napnutí řemenu. Nová vodící kladka s držákem 532 0601 10 má pouze funkci vedení řemenu. Napnutí řemenu a tlumení vibrací je zajištěno výhradně prostřednictvím napínací kladky 531 0840 10.



Obrázek 2: Aktuální provedení, vlevo vodící kladka s držákem 532 0601 10, vpravo napínací kladka 531 0840 10

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Smíšená montáž je nepřipustná!

U obou provedení jsou jednotlivé díly vzájemně konstrukčně přizpůsobeny a pouze při jejich správné kombinaci je zajištěno napnutí řemenu.

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

