




SERVICE INFO – INA 0098



A feszítőgörgő és a rezgéscsillapító cseréje

Modellek:

Audi:	A4, A6
Seat:	Exeo
Škoda:	Superb
Motorkód:	AWT, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMAe
Cikksz.:	531 0531 20 (lecserélve) 533 0028 20 (lecserélve) 531 0840 10 (aktuális) 532 0601 10 (aktuális)



1. ábra: Balra az 533 0028 20 cikkszámú rezgéscsillapító, jobbra az 531 0531 20 cikkszámú feszítőgörgő

A fent megnevezett járműveknél az 533 0028 20 cikkszámú rezgéscsillapítót (1. ábra, balra) és az 531 0531 20 cikkszámú feszítőgörgőt (1. ábra, jobbra) az 532 0601 10 cikkszámú vezetőgörgő a tartóval (2. ábra, balra) és az 531 0840 10 cikkszámú feszítőgörgő (2. ábra, jobbra) helyettesíti.

Az új alkatrészek nem csak kinézetben különböznek, hanem működésükben is. A régi kivitelnél a rezgéscsillapító kiegészítve a feszítőgörgőt, a szíjfeszítés egy részét is átvette.

Az új 532 0601 10 cikkszámú vezetőgörgőnek a tartóval csupán vezető funkciója van. A szíjfeszítés és csillapítás kizárólag az 531 0840 10 cikkszámú feszítőgörgővel történik.



2. ábra: Balra az 532 0601 10 cikkszámú terelőgörgő a tartóval, jobbra az 531 0840 10 cikkszámú feszítőgörgő

Kevert beszerelés nem engedélyezett, mivel az egyes alkatrészeket egymáshoz igazították és csak úgy biztosított a korrekt szíjfeszítés.

Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Alkatrészek és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de vagy a www.RepXpert.com honlapokon találhatók.

INA 0098