



SERVICE INFO – INA 0098



Ersättning av spännrulle och vibrationsdämpare

Modeller:

Audi:	A4, A6
Seat:	Exeo
Škoda:	Superb
Motorkod:	AWT, ALT, AVJ, AMB, BFB, BEX, BKB, CFMA
Best.nr.:	531 0531 20 (tidigare)
	533 0028 20 (tidigare)
	531 0840 10 (nuvarande)
	532 0601 10 (nuvarande)




Bild 1: Hittillsvarande utförande, till vänster vibrationsdämpare 533 0028 20, till höger spännrulle 531 0531 20

Hos ovannämnda fordon har vibrationsdämpare 533 0028 20 (bild 1, till vänster) och spännrulle 531 0531 20 (bild 1, till höger) ersatts av avlänkingsrulle med hållare 532 0601 10 (bild 2, till vänster) och spännrulle 531 0840 10 (bild 2 till höger).

De nya komponenterna skiljer sig utseende- och funktionsmässigt från de tidigare.

Hos det tidigare utförandet säkerställs vibrationsdämpning genom spännrullen, men också genom remspänningen.

Den nya avlänkingsrullen med hållare 532 0601 10 har endast som uppgift att styra remmen. Remspänning och dämpning säkerställs uteslutande genom spännrullen 531 0840 10.



Bild 2: Det aktuella utförandet, till vänster avlänkingsrulle med hållare 532 0601 10, till höger spännrulle 531 0840 10

Blandning av komponenter är förbjudet!

Hos båda utförandena är de enskilda delarna konstruktions-mässigt anpassade till varandra och korrekt remspänning säkerställs endast genom en korrekt kombination.

Schaeffler Automotive Aftermarket

c/o Schaeffler Sverige
Box 941
S-195 05 Arlandastad
Tel +46 (0)8 595 109 74
Fax +46 (0)8 595 109 75
www.schaeffler-aftermarket.com

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Reservdelar och teknisk information finns på adressen
www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

