



SERVICE INFO – INA 0101



Ändring av utseende hos spännrullar 531 0084 20 och 531 0103 20

Modeller:

Audi: 80, 100, A4, A6, A8, Coupe, Cabriolet

Tillverkningsår: 1992 - 2000

Motorer: 2.4, 2.6, 2.8

Best.nr.: 531 0084 20
531 0103 20

OE-nr.: 078 109 243 C
078 109 243 K



Bild 1: 531 0084 20 - till vänster hittillsvarande utförande, till höger nytt utförande

På grund av vår fortlöpande produktutveckling har spännrullarna med best.nr. 531 0084 20 och 531 0103 20 modifierats.

Denna serviceinformation beskriver utseendemässiga skillnader hos det gamla (bild 1 och 2 vänster) och nya (bild 1 och 2 höger) utförandet.

Under en övergångsperiod kan det inträffa att båda äldre och nyare typer levereras.



Bild 2: 531 0103 20 - till vänster hittillsvarande utförande, till höger nytt utförande

Båda versionerna uppfyller de tekniska specifikationerna och kan användas utan begränsningar.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Reservdelar och teknisk information finns på adressen
www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Sverige
Box 941
S-195 05 Arlandastad
Tel +46 (0)8 595 109 74
Fax +46 (0)8 595 109 75
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0101