



SERVICE INFO – INA 0102



Kit cureau de distribuție 530 0536 10

Modele: Lada Kalina, Piora
Motorizare: 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V
Nr. identificare piesă: 530 0536 10



Fig. 1: 530 0536 10 — Setul INA de reparație pentru sistemul de antrenare prin curea de distribuție

Pe lângă fuliile defletoare individuale, Schaeffler Automotive Aftermarket oferă acum un kit complet de curea de distribuție pentru modelele specificate mai sus. Acest set cuprinde fulia întinzătorului 531 0841 10 împreună cu bolțul corespunzător, fulia defletoare 532 0604 10 și cureaua de distribuție.

Componentele, care sunt special concepute ca să se potrivească una cu alta, asigură tensionarea optimă a curelei în toate condițiile de funcționare a motorului și la toate temperaturile atinse de acesta.

Fulia întinzătorului și cureaua de distribuție trebuie montate întotdeauna împreună, ca ansamblu. Nu este permisă folosirea unor componente amestecate când se montează aceste piese.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

INA 0102