



SERVICE INFO – INA 0106



Diferențe de ordin vizual ale fuliei de alternator cu sistem de rolă liberă 535 0240 10

Modele: Toyota Auris, Corolla, Verso S, Yaris
 Motorizare: 1.4 D4-D
 Nr. identificare piesă: 535 0240 10
 Nr. OE: 27415-33070



Fig. 1: Design anterior



Fig. 2: Nou design

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la fulia de alternator cu ambreiaj de mers liber, cu nr. de reper 535 0240 10.

Această Fișă de Informații Service prezintă caracteristicile vizuale ale versiunii anterioare (Figura 1) și ale noii versiuni (Figura 2).

În perioada de tranziție, este posibil ca noi să fi amestecat între ele stocurile de piese de cele două tipuri.

Cele două versiuni diferă doar ca aspect. Ambele versiuni îndeplinesc specificațiile tehnice și pot fi utilizate fără restricții.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

INA 0106

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

