



SERVICE INFO – INA 0106




Ulkonäölliset erot laturin vapaapyörässä 535 0240 10

Mallit:

Toyota:	Auris, Corolla, Verso S, Yaris
Moottorit:	1.4 D4-D
Til.nrot:	535 0240 10
OE Nrot:	27415-33070



Kuva 1: Aiempi versio



Kuva 2: Uusi versio

Tuotteidemme jatkuvan kehityksen puitteissa modifioitiin laturin vapaapyörä tilausnumerolla 535 0240 10.

Tässä huoltotiedotteessa on esitetty tähänastisen (kuva 1) ja uuden (kuva 2) version ulkonäölliset erot.

Siirtymävaiheessa voi molempi esiteltyjä versioita esiintyä toimituksissa.

Versiot poikkeavat toisistaan vain ulkonäöllisesti, ne täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan siten käyttää rajoituksetta.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.de sekä RepXpert www.repxpert.com

INA 0106

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

