



SERVICE INFO – INA 0108



Odstranění hluku v oblasti pohonu vedlejších agregátů


Modely:

Opel: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B

Motory: Z18XER

Obj. č.: 535 0143 10

Silné vibrace klínového žebrovaného řemenu mohou u výše uvedených vozidel s tuhou řemenicí alternátoru vést k intenzivnímu hluku.



Obrázek 1: Výměna pevné řemenice za alternátorovou volnoběžku

Jako technické řešení nabízí Schaeffler Automotive Aftermarket pro tato vozidla alternátorovou volnoběžku. Ta snižuje dynamické zatěžování pohonu přídatných agregátů a zamezuje tak vzniku hluku.



Obrázek 2: Alternátorová volnoběžka 535 0143 10

Schaeffler Automotive Aftermarket doporučuje u příslušných vozidel přestavět pevnou řemenici alternátoru za alternátorovou volnoběžku 535 0143 10.

Pozor: Bezpodmínečně je nutné dbát na přiložené instalační pokyny!

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com.

INA 0108

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

