




SERVICE INFO – INA 0108



Διορθωτικά μέτρα για θορύβους στην περιοχή του ιμάντα αξεσουάρ

Μοντέλα: Opel/Vauxhall
Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B
Κινητήρες: Z18XER
Κωδικός ανταλλακτικού: 535 0143 10

Λόγω των δυνατών κραδασμών του ιμάντα πολύ – V, είναι πιθανό να παράγονται έντονοι θόρυβοι στα αυτοκίνητα της παραπάνω λίστας που διαθέτουν συμπαγή τροχαλία δυναμό.



Εικόνα 1: Αλλάζοντας μια συμπαγή τροχαλία σε μία τροχαλία με κασάνια



Εικόνα 2: Τροχαλία δυναμό με κασάνια 535 0143 10

Σαν τεχνική λύση, η Schaeffler Automotive Aftermarket προσφέρει μια τροχαλία δυναμό με κασάνια OAP για αυτά τα αυτοκίνητα. Αυτό μειώνει τα δυναμικά φορτία στον ιμάντα αξεσουάρ, και αποτρέποντας έτσι το θόρυβο.

Η Schaeffler Automotive Aftermarket συνιστά την μετασκευή των αυτοκινήτων που επηρεάζονται με μια τροχαλία δυναμό με κασάνια 535 0143 10.

Παρακαλώ σημειώστε: Είναι σημαντικό να μελετηθούν οι οδηγίες που βρίσκονται μέσα.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.schaeffler-aftermarket.com ή στο www.RepXpert.com.

INA 0108

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

