



SERVICE INFO – INA 0108



Eliminering av ljud i hjälpaggregatdriften

Modeller:

Opel: Astra H, Signum, Vectra C, Zafira B

Motorer: Z18XER

Best.nr.: 535 0143 10

Kraftiga vibrationer hos poly-v remmen hos ovan angivna fordon med fast generatorremskiva, kan leda till intensivt ljud.




Bild 1: Utbyte av fast remskiva mot generatorfrinav

Som teknisk lösning marknadsför Schaeffler Automotive Aftermarket ett generatorfrinav till dessa fordon. Detta minskar den dynamiska belastningen i hjälpaggregatdriften och förhindrar på så sätt uppkomsten av buller.

Schaeffler Automotive Aftermarket rekommenderar att den fasta remskivan byts ut mot generatorfrinav 535 0143 10 hos de nämnda fordonen.

OBS: Medföljande monteringsanvisningar skall ovillkorligen följas!



Bild 2: Frinavremskiva 535 0143 10

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Reservdelar och teknisk information finns på adressen www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Sverige
Box 941
S-195 05 Arlandastad
Tel +46 (0)8 595 109 74
Fax +46 (0)8 595 109 75
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

