



SERVICE INFO – INA 0109



Kit curea de distribuție 530 0196 10 modificat

Modele:

Mitsubishi:	Carisma, Space Star
Nissan:	Interstar, Primastar
Opel/Vauxhall:	Movano, Vivaro
Renault:	Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II
Volvo:	S40, V40
Motorizare:	1.9 D
Nr. identificare piesă:	530 0196 10
Nr. OE:	
Mitsubishi:	MW 3062 1589
Nissan:	16806-00QAF 16806-00QAJ 16806-00Q0A
Opel/Vauxhall:	91158706
Renault:	77 01 477 048
Volvo:	30777408 31272975



Fig. 1: 530 0196 10 – Kit de reparație INA pentru mecanism de distribuție cu curea de distribuție 536 0278 10, folie de tensionare 533 0087 20 și șurub arbore cotit

Ceilalți producători de vehicule menționați nu au nici o prevedere referitoare la acest fel de modificare.

În principiu, însă, se recomandă să se monteze și aici șurubul furnizat pentru arborele cotit.

Producătorul vehiculelor a specificat că, la modelele Volvo enumerate mai sus, când se înlocuiește cureaua de distribuție, trebuie întotdeauna înlocuit șurubul arborelui cotit.

Din acest motiv, șurubul arborelui cotit este inclus în kitul 530 0196 10 al curelei de distribuție (Imaginea 1).

Înlocuirea șurubului arborelui cotit este specificată de producătorul de vehicule, la modelele Volvo enumerate.

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piesele de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.