



SERVICE INFO – INA 0109



Модифициран комплект за ангренажен ремък KIT 530 0196 10

Модел:

Mitsubishi: Carisma, Space Star
Nissan: Interstar, Primastar
Opel/Vauxhall: Movano, Vivaro
Renault: Espace IV, Laguna I, Laguna II,
Volvo: Master II, Traffic II
S40, V40

Двигатели: 1.9 D

Артикулни
номер: 530 0196 10

OE номер:

Mitsubishi: MW 3062 1589
Nissan: 16806-00QAF
16806-00QAJ
16806-00Q0A

Opel/Vauxhall: 91158706
Renault: 77 01 477 048
Volvo: 30777408
31272975



Снимка 1: 530 0196 10 – INA ремонтен комплект за ремъчно задвижване с ангренажен ремък 536 0278 10, обтяжна ролка 533 0087 20 и болт за колянния вал

При смяната на ангренажен ремък на моделите Volvo посочени горе, производителят на автомобила указва, че болтът на колянния вал, винаги трябва да бъде подменен.

Поради тази причина, болт за колянния вал е включен в комплекта 530 0196 10 (снимка 1).

Другите изброени производители на автомобили, нямат никакви указания за този вид смяна.

По принцип, обаче се препоръчва да инсталирате приложения болт също.

Смяната на болта на колянния вал се определя от производителя на автомобила, в изброените модели на Volvo.

Съблюдавайте спецификациите на производителя на автомобила!

Резервни части и техническа информация може да бъде намерена на www.schaeffler-aftermarket.com или www.RepXpert.com.

Schaeffler Bulgaria OOD

62 A, Dondukov blvd.
1504 Sofia, Bulgaria
Tel: +359 2 946 3900
Fax: +359 2 946 3886
Mob: +359 882 282 846
Mail: stanko.milushev@schaeffler.com
Web: www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

