



SERVICE INFO – INA 0109



Αλλαγές στο ΚΙΤ χρονισμού 530 0196 10

Μοντέλο:

Mitsubishi: Carisma, Space Star
Nissan: Interstar, Primastar
Opel/Vauxhall: Movano, Vivaro
Renault: Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II

Volvo: S40, V40

Κινητήρας: 1.9 D

Κωδικός ανταλλακτικού: 530 0196 10

Κωδικός OE:

Mitsubishi: MW 3062 1589

Nissan: 16806-00QAF
16806-00QAJ
16806-00Q0A

Opel/Vauxhall: 91158706

Renault: 77 01 477 048

Volvo: 30777408
31272975



Εικόνα 1: 530 0196 10 - ΚΙΤ επισκευής INA για το σύστημα χρονισμού με ιμάντα χρονισμού 536 0278 10, τροχαλία τάνυσης 533 0087 20 και βίδα τροχαλίας στροφάλου

Όταν αντικαθιστάτε τον ιμάντα χρονισμού στα μοντέλα Volvo της παραπάνω λίστας, είναι απαραίτητο σύμφωνα με τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου να αντικαθίσταται πάντοτε η βίδα της τροχαλίας στροφάλου.

Για το λόγο αυτό, η βίδα του στροφάλου περιλαμβάνεται στο ΚΙΤ χρονισμού 530 0196 10 (εικόνα 1).

Οι άλλο κατασκευαστές των υπόλοιπων αυτοκινήτων της λίστας δεν έχουν προδιαγραφές σχετικές με αυτού του τύπου την αλλαγή.

Σαν αρχή, παρόλ' αυτά, συνιστάται να τοποθετείτε την παρεχόμενη βίδα της τροχαλίας του στροφάλου και εδώ.

Η αντικατάσταση της βίδας του στοφάλου καθορίζεται από τον κατασκευαστή του αυτοκινήτου στα μοντέλα Volvo της λίστας.

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.schaeffler-aftermarket.com ή στο www.RepXpert.com.