



SERVICE INFO – INA 0109



Jakopään hihnasarja 530 0196 10 täydentyy

Mallit:

Mitsubishi: Carisma, Space Star
Nissan: Interstar, Primastar
Opel, Vauxhall: Movano, Vivaro
Renault: Espace IV, Laguna I, Laguna II, Master II, Traffic II

Volvo: S40, V40

Moottori: 1.9 D

Til.nrot: 530 0196 10

OE Nrot:

Mitsubishi: MW 3062 1589
Nissan: 16806-00QAF
16806-00QAJ
16806-00Q0A

Opel, Vauxhall: 91158706

Renault: 77 01 477 048

Volvo: 30777408
31272975



Kuva 1: 530 0196 10 - INA hihnasarja sisältää jakohihnan, kiristimen 533 0087 10 sekä kampiakselin ruuvin.

Vaihdettaessa jakohihna edellä esitetyissä Volvo -malleissa, valmistajan ohjeen mukaan tulee kampiakselin ruuvi korvata uudella.

Tästä syystä jakohihnasarja 530 0196 10 sisältää kampiakselin ruuvin (Kuva 1).

Muut listassa mainitut valmistajat eivät erityisesti ohjeista vastaavaa.

Kuitenkin periaatteen vuoksi, suosittelemme mukana tulevan kampiakselin ruuvin asentamista myös näissä muissa tapauksissa.

Kampiakselin ruuvin korvaaminen uudella Volvo -malleissa on valmistajan ohjeen mukainen toimenpide.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.de sekä RepXpert www.repxpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket

c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



INA 0109