



## INFORMACIÓN DE SERVICIO



# Arandela con recubrimiento de diamante para set de polea y kits de correa dentada


Fabricantes: Audi, Volvo, VW

Modelos:

Audi: A6  
Volvo: 850, S70, S80, V70  
VW: Crafter, LT, T4

Motores: 2,5 TDI

Consulte la asignación actual en los catálogos



El set de polea 544 0002 20 consta de un amortiguador de vibraciones del cigüeñal con tornillo central del cigüeñal y una arandela con recubrimiento de diamante

Para sustituir la correa dentada de los vehículos citados anteriormente, es necesario desmontar el amortiguador del cigüeñal.

Según las especificaciones del fabricante del vehículo, cuando se cambia o desmonta el amortiguador del cigüeñal debe cambiarse también el tornillo central del cigüeñal y la arandela con recubrimiento de diamante (fig.).

El tornillo central del cigüeñal y la arandela se incluyen en todos los kits pertinentes. Dado su recubrimiento especial, y en combinación con el tornillo central, la arandela suministrada impide que el amortiguador de vibraciones se suelte por su propia acción.

¡Observar las indicaciones del fabricante del vehículo!

Schaeffler Iberia S.L.U.  
Ctra. Burgos – N1, Km. 31,100  
Polígono Industrial Sur  
28750 San Agustín de Guadalix, Madrid, España  
Teléfono: +34 91 658 66 86  
Fax: +34 91 658 66 81  
[www.schaeffler-aftermarket.es](http://www.schaeffler-aftermarket.es)