



SERVICE INFO – INA 0113



Změněná hydraulická misková zdvihátka

Modely:

Alfa:	145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider
Fiat:	Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo
Lancia:	Kappa, Lybra, Thesis
Rover:	100, 200, 400, 600, 800, Carbrivo
Motory:	1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V
Obj. č.:	420 0050 10 420 0208 10
OE-čísla:	
Fiat:	464103078 73503122



Obrázek 1: hydraulická misková zdvihátka, vlevo je staré provedení, vpravo je nové provedení

U výše uvedených modelů změnili výrobci vozidel montážní výšku hydraulických miskových zdvihátek. Odpovídajíc tomu nabízí Schaeffler Automotive Aftermarket změněné provedení pro aftermarket.

Nová hydraulická misková zdvihátka jsou vyšší o 2 mm. Přes různou konstrukční výšku lze nová zdvihátka bez problému montovat u uvedených motorů. V technické funkci se obě provedení neliší.

Výměna hydraulických miskových zdvihátek se však musí provádět vždy za stejný druh.

Dbejte na pokyny výrobce vozidla!

Náhradní díly a technické informace naleznete na adrese www.schaeffler-aftermarket.com nebo www.RepXpert.com.



Obrázek 2: hydraulická misková zdvihátka, vlevo je staré provedení, vpravo je nové provedení

Hotline: +420 602 240 554
Telefon: +420 267 298 601-7
E-mail: aftermarket.cz@schaeffler.com
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

