



SERVICE INFO – INA 0113



Muutetut kuppimaiset hydrauliset venttiilinnostimet

Mallit:

Alfa:	145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider
Fiat:	Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo
Lancia:	Kappa, Lybra, Thesis
Rover:	100, 200, 400, 600, 800, Carbrio
Moottorit:	1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V
Til.nrot:	420 0050 10 420 0208 10
OE Nrot:	
Fiat:	464103078 73503122



Kuva 1: kuppimaiset hydrauliset venttiilinnostimet, vasemmalla vanha malli, oikealla uusi malli

Edellä esitetyissä malleissa ovat autonvalmistajat muuttaneet kuppi-maisten hydraulisten venttiilinnostimien asennuskorkeutta. Tätä vastaavasti on Schaeffler Automotive Aftermarketin tarjonnassa muutettu malli aftermarket-myyntiä varten.

Uudet kuppimaiset hydrauliset venttiilinnostimet ovat 2 mm korkeammat. Rakenteen korkeuden erosta huolimatta voidaan uudet venttiilinnostimet asentaa ongelmitta esitettyihin moottoreihin. Tekniseltä toiminnaltaan eivät mallit poikkea toisistaan.

Kuppimaiset hydrauliset venttiilinnostimet täytyy kuitenkin aina vaihtaa samantyyppisiin.



Kuva 2: kuppimaiset hydrauliset venttiilinnostimet, vasemmalla vanha malli, oikealla uusi malli

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.de sekä RepXpert www.repxpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

