



SERVICE INFO – INA 0113



Ändrade hydrauliska tallrikslyftare

Modeller:

Alfa:	145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider
Fiat:	Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo
Lancia:	Kappa, Lybra, Thesis
Rover:	100, 200, 400, 600, 800, Carbrio
Motorer:	1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V
Best.nr.:	420 0050 10 420 0208 10
OE-nr.:	
Fiat:	464103078 73503122



Bild 1: hydrauliska tallrikslyftare, till vänster det gamla utförandet, till höger det nya utförandet

Hos ovan angivna modeller har fordonstillverkarna ändrat monteringshöjden på de hydrauliska tallrikslyftarna. På motsvarande sätt erbjuder Schaeffler Automotive Aftermarket ett ändrat utförande till eftermarknaden.

De nya hydrauliska tallrikslyftarna är 2 mm högre. Trots en annan konstruktionshöjd kan de nya lyftarna monteras i de angivna motorerna utan problem. Ur teknisk funktionssynpunkt skiljer sig inte de båda utförandena.



Bild 2: hydrauliska tallrikslyftare, till vänster det gamla utförandet, till höger det nya utförandet

Byte av hydrauliska tallrikslyftare måste dock alltid göras mot samma slag.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Reservdelar och teknisk information finns på adressen www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Sverige
Box 941
S-195 05 Arlandastad
Tel +46 (0)8 595 109 74
Fax +46 (0)8 595 109 75
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

