



SERVİS BÜLTENİ



Hidrolik İticiyi Etkileyen Değişiklik

Araç Üreticisi: Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Rover

Modeller:

Alfa Romeo: 145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider

Fiat: Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo

Lancia: Kappa, Lybra, Thesis

Rover: 100, 200, 400, 600, 800, Carbrio

Motor: 1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V

Parça No.: 420 0050 10
420 0208 10

OE No.: 464103078
Fiat: 73503122



Şekil 1: Hidrolik supap, sol - eski versiyon, sağ - yeni versiyon

Yukarıda bahsedilen araç üreticileri hidrolik iticinin takma yüksekliğini değiştirmiştir. Buna uygun olarak, Schaeffler Automotive Aftermarket satış sonrasında değiştirilmiş versiyonu sunmaktadır.

Yeni hidrolik itici 2 mm daha yüksektir. Takma yüksekliği farklı olmasına rağmen, yeni itici belirtilen motorlara sorunsuz takılabilir. İki versiyon teknik işlev açısından farklı değildir.

⚠ Araç üreticisinin talimatlarına uyunuz!



Şekil 2: Hidrolik supap, sol - eski versiyon, sağ - yeni versiyon

İlgili parça referanslarını, www.schaeffler.com.tr veya www.repxpert.com.tr adreslerindeki online kataloglarımızdan bulabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için!

Telefon: +90 212 385 35 84
www.repxpert.com.tr
www.schaeffler.com.tr



SCHAEFFLER

REP>XPERT