



SERVICE INFO – INA 0113



Изменение гидрокомпенсатора

Модели:

Alfa Romeo: 145, 146, 147, 155, 156, 166, GT, GTV, Spider

Fiat: Barchetta, Brava, Bravo I, Coupe, Doblo, Marea, Multipla, Palio, Punto, Siena, Stilo

Lancia: Kappa, Lybra, Thesis

Rover: 100, 200, 400, 600, 800, Carbrio

Двигатели: 1.6, 1.6 16V, 1.7 T.S. 16V, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 20V, 2.4 20V

Арт. номер: 420 0050 10
420 0208 10

OE-номер:

Fiat: 464103078
73503122



Рисунок 1: Гидрокомпенсатор: слева: прежняя версия, справа: новая версия

Производитель автомобиля, указанных сверху, изменил установочную высоту гидрокомпенсаторов. Соответственно, и Schaeffler Automotive Aftermarket теперь предлагает модифицированную версию для вторичного рынка.



Рисунок 2: Гидрокомпенсатор, слева: прежняя версия, справа: новая версия

Новый гидрокомпенсатор выше на 2 мм. Однако, несмотря на то, что установочная высота теперь разная, новый гидрокомпенсатор устанавливается в вышеуказанные двигатели без каких-либо проблем. Обе версии не отличаются с точки зрения технической эксплуатации.

Соблюдайте рекомендации автопроизводителя!

Необходимо больше информации? Мы можем помочь!

ООО „Шеффлер Украина“

Тел.: +380 (44) 520 – 13 – 80

Факс: +380 (44) 520 – 13 – 81

E-mail: info.ua@schaeffler.com

www.schaeffler-aftermarket.com.ua



SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

INA 0113