



SERVICE INFO – INA 0114



Kiristinpyörän 531 0203 20 muutos

Mallit:

Audi: A3, A4

Seat: Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III

Škoda: Fabia, Octavia, Superb

VW: Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5

Moottorit: 1.6, 2.0, 2.0i

Til.nrot: 531 0203 20

OE Nrot: 06A 109 479 (korvattu)
06A 109 479 A (korvattu)
06A 109 479 B (korvattu)
06A 109 479 C (korvattu)
06A 109 479 F (uusi)



Kuva 1: 531 0203 20 Edellinen malli



Kuva 2: 531 0203 20 Uusi malli

Jatkuvan tuotekehityksen vuoksi hihnankiristimeen tuotenro INA 531 0203 20 on tehty muutoksia.

Tässä huoltotiedotteessa on esitetty uusi epäkesko (suurennettuna kuvassa 2) hammashihnan kiristykseen ja molempien mallien ulkonäölliset erot.

Hammashihnan kiristys tehdään muutetun kiristinpyörän (kuva 2) tapauksessa kiertämällä epäkeskoa erikoistyökalun avulla (esim. OE-nro T10020, Klann KL-0284-91).

Ylimenovaiheessa voi varastotilanne vaihdella. Molemmat hihnankiristimet täyttävät tekniset vaatimukset ja niitä voidaan käyttää rajoituksetta edellä esitetyissä ajoneuvoissa.

Noudata ajoneuvon valmistajan ohjeita!

Lisätietoja tuotteista ja soveltuvuuksista löytyy on-line luettelostamme www.schaeffler-aftermarket.de sekä RepXpert www.repxpert.com

Viittaukset alkuperäinumeroihin ovat viitteellisiä.

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Finland Oy
puhelin: 0207 366204
info.fi@schaeffler.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

