



SERVICE INFO – INA 0114



Az 531 0203 20 cikkszámú feszítőgörgő változása

Modellek:

Audi:	A3, A4
Seat:	Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5
Motorok:	1.6, 2.0, 2.0i
Cikksz.:	531 0203 20
OE sz.:	06A 109 479 (lecserélve) 06A 109 479 A (lecserélve) 06A 109 479 B (lecserélve) 06A 109 479 C (lecserélve) 06A 109 479 F (aktuális)



1. ábra: 531 0203 20 – eddigi kivitel



2. ábra: 531 0203 20 – új kivitel

Termékeink állandó továbbfejlesztésének alapján megváltozott az 531 0203 20 cikkszámú feszítőgörgő.

Jelen szerviz információ az új excenter ábrázolja (nagyítás a 2. ábrán) a fogasszíf feszítéséhez valamint a két kivitel szemmel látható eltéréseit.

A fogasszíf megfeszítése a módosított feszítőgörgőnél (2. ábra) az excenternek a célszerszámmal (pl. OE-sz. T10020, Klann KL-0284-91) történő elforgatásával történik.

Az átmeneti időszakában vegyes készletek fordulhatnak elő. Mindkét feszítőgörgő teljesíti a műszaki specifikációkat és korlátlanul felhasználhatók a megadott járművekhez.

Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Alkatrészek és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de vagy a www.RepXpert.com honlapokon találhatóak.

INA 0114