



SERVICE INFO – INA 0114



Ändring hos spännrulle 531 0203 20

Modeller:

Audi:	A3, A4
Seat:	Alhambra, Altea, Altea XL, Cordoba, Ibiza III, Leon, Toledo II, Toledo III
Škoda:	Fabia, Octavia, Superb
VW:	Bora, Caddy III, Golf IV, Golf V, Golf VI, Jetta III, New Beetle, Passat, Polo, Sharan, Touran, Multivan/Transporter T5
Motorer:	1.6, 2.0, 2.0i
Best.nr.:	531 0203 20
OE-nr.:	06A 109 479 (tidigare) 06A 109 479 A (tidigare) 06A 109 479 B (tidigare) 06A 109 479 C (tidigare) 06A 109 479 F (nuvarande)



Bild 1: 531 0203 20 – tidigare utförande



Bild 2: 531 0203 20 – nytt utförande

Inom ramen för kontinuerlig vidareutveckling av våra produkter, har utförandet ändrats hos sträckarrulle 531 0203 20.

Denna serviceinformation visar den nya excentern för spänning av kuggremmen och optiska skillnader hos båda utförandena (förstoring i bild 2).

Spänning av kuggremmen utförs hos den modifierade spännrullen (bild 2) genom att vrida excentern med ett specialverktyg (ex.vis OE-nr. T10020, Klann KL-0284-91).

Under en övergångsperiod kan leverans av båda utförandena förekomma. Båda utförandena hos spännrullarna uppfyller de tekniska specifikationerna och kan användas utan begränsningar.

Följ fordonstillverkarens anvisningar!

Reservdelar och teknisk information finns på adressen www.schaeffler-aftermarket.com, eller www.RepXpert.com

Schaeffler Automotive Aftermarket
c/o Schaeffler Sverige
Box 941
S-195 05 Arlandastad
Tel +46 (0)8 595 109 74
Fax +46 (0)8 595 109 75
www.schaeffler-aftermarket.com

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

