



1/2

SERVICE INFO – INA 0117



Brațul de tensionare 534 0325 10 – marcaje îmbunătățite

Modele:

Dodge: Caliber

Mitsubishi: ASX, Lancer

Motorizare:

Dodge: 1.8, 2.0, 2.4, 2.4 Turbo

Mitsubishi: 1.8

Nr. identificare piesă: 534 0325 10

Nr. OE:

Dodge: 04891976AC (înlocuiește)
04891595AD (nou)

Mitsubishi: 1345A059 (înlocuiește)
1345A079 (nou)



Fig. 1: Brațul de tensionare 534 0325 10 – Stânga, versiunea veche, cu șuruburi de fixare. Dreapta, noua versiune, cu șuruburi de fixare.

În cadrul eforturilor noastre continue de a ne îmbunătăți produsele, am făcut modificări la brațul de tensionare 534 0325 10.

Marcajele zonei de lucru (A1/A2, Imaginea 2) de pe carcasa noului braț de tensionare au fost făcute mai clare și mai lungi.

În consecință, este mai ușor de verificat dacă este corect tensionată cu-reaua trapezoidală cu nervuri, când se montează brațul de tensionare.

Când se montează cureaua trapezoidală cu nervuri și se scoate știftul de blocare, marcajul de pe pârghie (M, Imaginea 2) trebuie să se afle în zona poziției nominale (N, Imaginea 2). Când motorul funcționează, marcajul de pe pârghie se deplasează în zona de lucru, între A1 și A2 (Imaginea 2).

Observați că șuruburile de fixare furnizate sunt mai scurte, ca să se potrivească cu flanșa de montare mai subțire.



Fig. 2: Marcajele modificate pentru zona de lucru a brațului de tensionare.

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET



În plus, elementele de fixare pentru noua versiune sunt cu 10 mm mai înguste decât vechile elemente. La versiunea modificată, lăţimea elementelor de fixare este de 12 mm (Imaginea 3, dreapta); la vechea versiune, aceasta era de 22 mm (Imaginea 3, stânga).

Ca urmare a modificării dimensiunilor elementelor de fixare, s-a schimbat şi lungimea şururilor de fixare. Şuruburile M8x40 mm de la vechea versiune nu mai pot fi folosite cu braţul de tensionare modificat. Ele trebuie înlocuite cu şuruburile M8x30 mm furnizate (Imaginea 4).

Este esenţial să fie folosite şuruburile furnizate, atunci când se montează braţul de tensionare modificat.




Fig. 4: Stânga, vechile şuruburi M8x40 mm. Dreapta, noile şuruburi M8x30 mm.




Fig. 3: Stânga, vechea versiune, cu elemente de fixare late. Dreapta, noua versiune, cu elemente de fixare înguste.

Respectaţi specificaţiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

INA 0117

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

