



1/2

SERVICE INFO – INA 0117



Τεντωτήρας 534 0325 10 Βελτιωμένα σημάδια

Μοντέλο:

Dodge: Caliber

Mitsubishi: ASX, Lancer

Κινητήρες:

Dodge: 1.8, 2.0, 2.4, 2.4 Turbo

Mitsubishi: 1.8

Κωδικός ανταλλακτικού: 534 0325 10

Κωδικός OE:

Dodge: 04891976AC (αντικαταστάθηκε)

04891595AD (τρέχον)

Mitsubishi: 1345A059 (αντικαταστάθηκε)

1345A079 (τρέχον)



Εικόνα 1: Τεντωτήρας 534 0325 10 – αριστερά, παλιά έκδοση με βίδες στερέωσης. Δεξιά, νέα έκδοση με βίδες συγκράτησης.

Στα πλαίσια των συνεχών προσπάθειών μας για τη βελτίωση των προϊόντων μας, έχουν γίνει αλλαγές στο βραχίονα τάνυσης 534 0325 10.

Τα σημάδια της ωφέλιμης περιοχής λειτουργίας (A1/A2, εικόνα 2) στο σώμα του νέου τεντωτήρα έχουν γίνει εμφανέστερα και μακρύτερα.

Η σαφήνεια αυτή καθιστά ευκολότερο να ελεγχθεί ότι ο ιμάντας πολυ – V είναι σωστά τεντωμένος όταν ο βραχίονας τάνυσης έχει τοποθετηθεί.

Όταν ο ιμάντας πολυ – V έχει τοποθετηθεί και ο πείρος ασφάλισης αφαιρεθεί, η σήμανση πάνω στο μοχλό (M, εικόνα 2) πρέπει να είναι στην περιοχή της ονομαστικής θέσης (N, εικόνα 2). Όταν ο κινητήρας λειτουργεί, η σήμανση στο μοχλό κινείται μεταξύ A1 και A2 στην ωφέλιμη περιοχή λειτουργίας (εικόνα 2).

■ Σημειώστε πως οι βίδες συγκράτησης είναι κοντύτερες για να ταιριάζουν με την λεπτότερη πλάκα.




Εικόνα 2: Τροποποιημένα σημάδια της περιοχής λειτουργίας του τεντωτήρα.


Επιπλέον, τα σημεία επαφής της νέας έκδοσης είναι 10 mm στενότερα σε σύγκριση με τα παλιά. Στην τροποποιημένη έκδοση, το πλάτος των σημείων στερέωσης είναι 12 mm (εικόνα 3, δεξιά) Στην παλιά έκδοση, αυτό ήταν 22 mm (εικόνα 3, αριστερά).

Σαν αποτέλεσμα των τροποποιημένων διαστάσεων επαφής, το μήκος των βιδών στερέωσης έχει αλλάξει επίσης. Οι βίδες M8x40 mm της παλιάς έκδοσης δεν μπορούν πλέον να χρησιμοποιηθούν στην τροποποιημένη έκδοση του τεντωτήρα. Πρέπει να αντικατασταθούν με τις παρεχόμενες M8x30 mm βίδες (εικόνα 4).

Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούνται οι βίδες που παρέχονται κατά την εγκατάσταση του τροποποιημένου τεντωτήρα.



Εικόνα 4: Αριστερά, παλιές βίδες M8x40 mm Δεξιά, νέες βίδες M8x30 mm



Εικόνα 3: Αριστερά, παλιά έκδοση με πλατιά σημεία στερέωσης. Δεξιά, νέα έκδοση με στενά σημεία στερέωσης

Προσοχή στις οδηγίες του κατασκευαστή του οχήματος!

Ανταλλακτικά και τεχνικές πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.schaeffler-aftermarket.com ή στο www.RepXpert.com.

INA 0117

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

