



1/2

SERVICE INFO – INA 0117



Az 534 0325 10 cikkszámú feszítőkar, a jelölések jobb ábrázolása

Modellek:

Dodge: Caliber

Mitsubishi: ASX, Lancer

Motorok:

Dodge: 1.8, 2.0, 2.4, 2.4 Turbo

Mitsubishi: 1.8

Cikksz.: 534 0325 10

OE sz.:

Dodge: 04891976AC (lecserélve)
04891595AD (aktuális)

Mitsubishi: 1345A059 (lecserélve)
1345A079 (aktuális)



1. ábra: 534 0325 10 cikkszámú feszítőkar - balra, régi kivitel rögzítőcsavarokkal. Jobbra, új kivitel rögzítőcsavarokkal



2. ábra: Módosított jelölések a feszítőkar munkaterületéhez

Termékeink állandó továbbfejlesztése alapján az 534 0325 10 cikkszámú feszítőkart módosítottuk.

A munkaterület jelölései (A1 / A2, 2. ábra) az új feszítőkar házán érthetőbbek ill. hosszabban kidomborítottak.


Ez beszerelt feszítőkar esetén megkönnyíti bordás ékszíj korrekt feszítésének az ellenőrzését.

Felhelyezett bordás ékszíj és kihúzott rögzítőcsap esetén a karon lévő jelölésnek (M, 2. ábra) kb. a névleges helyzet tartományában (N, 2. ábra) kell lennie. Járó motor esetén a kar jelölése a munkatartományban az A1 és az A2 (2. ábra) között mozog.

Kiegészítőleg az új kivitel rögzítési pontjai 10 mm-rel keskenyebbek a régi kivitelénél. A módosított kivitelnél a rögzítési pontok szélessége 12 mm (3. ábra, jobbra), a régi változatnál ez 22 mm (3. ábra, balra).

A rögzítési pontok megváltozott mérete alapján megváltozott a rögzítőcsavarok hossza is. A régi kivitel M8x40 mm méretű csavarjait a módosított feszítőkarnál már nem lehet alkalmazni. Ezeket le kell cserélni a mellékelt M8x30 mm méretű csavarokra (4. ábra).

A módosított feszítőkar beszerelésekor feltétlenül a mellékelt csavarokat kell alkalmazni.



4. ábra: Balra, régi M8x40 mm méretű csavarok. Jobbra, új M8x30 mm méretű csavarok.



3. ábra: Balra, régi kivitel széles rögzítési pontokkal. Jobbra, új kivitel keskeny rögzítési pontokkal.

Vegye figyelembe a járműgyártó előírásait!

Alkatrészek és műszaki információk a www.schaeffler-aftermarket.de vagy a www.RepXpert.com honlapokon található.

INA 0117

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

