



SERVICE INFO – INA 0120



Diferențele vizuale la tachmentul 422 0236 10

Modele:

Audi:	A3
Seat:	Leon, Mii
Škoda:	Citigo, Octavia
VW:	Golf VII, Jetta III, Up
Motorizare:	1.0, 1.0 EcoFuel, 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid
Nr. id. piesă:	422 0236 10
Nr. OE:	04E 109411 H 04E 109411 J




Fig. 1: Versiunea 1

Două tipuri diferite de tachment (Imaginea 1 și Imaginea 2) pot fi montate pe motoarele menționate mai sus. Acestea diferă între ele doar prin aspect, amândouă îndeplinesc cerințele tehnice.

De aceea, Schaeffler oferă numai tipul de tachment din Imaginea 1, cu nr. art. 422 0236 10.

Înlocuiți-le întotdeauna în seturi!

Ca măsură de bază, toți tachmentii din motor trebuie înlocuiți în același timp. Pentru a evita reparațiile multiple și costurile inutile, se recomandă de asemenea să se înlocuiască în același timp tachmentul și elementul de compensare a jocului supapei.



Fig. 2: Versiunea 2

Respectați specificațiile producătorului autovehiculului!

Piese de schimb potrivite pot fi găsite în catalogul on-line la adresa www.schaeffler-aftermarket.com sau la www.RepXpert.com.

INA 0120

SCHAEFFLER
AUTOMOTIVE AFTERMARKET

